

L2010-02-14

Langile bat hil da Petronorren Muskizko findegian, depositu batean lanean ari zela

Langile bat zendu zen atzo arratsaldean Petronorrek Muskizen (Bizkaia) duen findegian, depositu batean lanean ari zela. 16:30 aldera izan zen ezbeharra, eta zegoen lekuan eta egiten zuen lana kontuan hartuta, langileak segurtasun protokolo bat jarraitu behar zuen. Oraindik ikertzen ari dira zergatik gertatu zen istripua. Aurten hamar dira jada Euskal Herrian lan istripuz hildako beharginak. Iaz 80 izan ziren lanean ari zirela bizia galdu zutenak. Aste honetan bertan 33 urteko langile bat hil zen Atarrabiako (Nafarroa) Newark enpresan, makina batek harrapatuta. Hildakoa, Eñaut Labaien Zapirain, Hondarribia taldeko arraunlari ohia zen. Ez zuen han lan egiten, aldiro makinaren funtzionamendu teknikoaren azterketak egiteko azpikontratatuko beste enpresa batean baizik.

Muere un trabajador en un accidente en la refinería de Petronor en Muskiz

Un trabajador de 50 años murió ayer en la refinería de Petronor en Muskiz cuando se encontraba en uno de sus depósitos. El operario pertenecía a Mendieta, subcontrata de Petronor. Debido al lugar en el que se encontraba, estaba sometido a un protocolo de seguridad.



GARA |

Un trabajador de 50 años falleció ayer en la refinería que la empresa Petronor tiene en Muskiz, cuando trabajaba en uno de sus depósitos. El accidente laboral se produjo sobre las 16.30. La Ertzaintza señaló que se desconocen las causas que han originado el accidente, aunque fuentes consultadas por GARA indicaron que podría haberse debido a un error en la utilización de algunos gases.

Las mismas fuentes señalaron que el operario trabajaba para la empresa Mendieta, una subcontrata de Petronor.

La jueza de guardia llegó sobre las 19.00 al punto del siniestro y Osalan está investigando el suceso. Fuentes sindicales indicaron que, debido al lugar en que se encontraba y a la labor que estaba realizando, el trabajador estaba sometido a un protocolo de seguridad.

Antecedente en Petronor

Precisamente, el día 28 del mes que viene se cumplirán dos años del fallecimiento de otro trabajador en la misma refinería. En aquella ocasión también se trató de un trabajador de una subcontrata, Temoin Construcciones Mecánicas, que se precipitó al vacío tras haber inhalado gas tóxico.

Varios meses después, Inspección de Trabajo concluyó que había existido incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. Según informó entonces CCOO, la empresa «no facilitó al empleado detector de gas ni equipo de respiración semiautónomo como se requiere para el desarrollo» de las labores de las que se ocupaba el trabajador.

La autoridad laboral achacó la responsabilidad de este incumplimiento tanto a la subcontrata a la que pertenecía como a la empresa principal, la propia Petronor.

Con el fallecido ayer, son ya diez las personas que han perdido la vida en su puesto de trabajo en las siete primeras semanas del año en Euskal Herria.